


Villa "Casa Cara"
Hoofdstraat 29
6994 AC De Steeg

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000031
Inschrijving register 24 december 2008
Kadastrale aanduiding Dieren T 318



Villa "Casa Cara".

Het met diepe voortuin, waarin o.a. grote beukenboom en smeedijzeren hekwerk langs de straatzijde, terug gelegen pand vormt het begin van de bebouwing in de als beeldbepalend voor het dorp aan te merken zone langs de Hoofdstraat.

Het pand is in 1897 verbouwd in een 2 bouwlagen met zolderverdieping bevattende rechthoekige bouwmassa, welke in zijn verschijningsvormassociatie oproept met een dwarshuis met achterhuis. Het evenwijdig met de Hoofdstraat gesitueerde dwarshuis is voorzien van een zadeldak gedekt met gesmoorde pannen en bevat een rísalerende middenpartij waarvan het bovendakse deel is voorzien van een flauw hellend zadelkapje. Tegen de linkerzijde van de voorgevel is een serre aangebracht waarvan het balkon zich boven de in de middenrisaliet geplaatste voordeur uitsteekt.

Op de hoeken van het woonhuis en ter omlijsting van de voordeur zijn natuursteen imiterende blokken aangebracht. De schuiframen worden bekroond door tweekleurige strekken en zijn evenals de balkondeuren en de smalle boogramen van persiennes voorzien. Het achterhuis is van een afgeplat schilddak voorzien en beat rondom eveneens schuiframen idem als voorhuis. In het dakschild van de achtergevel 1s een dakkapel met snijwerk omlijsting aangebracht, terwijl tegen de rechterzijde van deze gevel zich een balkon bevindt welke is voorzien van een gefigureerde ondersteuning.

Conclusie:

Als een der overgebleven eind 19 -eeuwse villa's is Casa Cara van algemeen belang voor het zichtbaar houden van de ontwikkelingsgeschiedenis van De Steeg. Ondanks enkele aangebrachte veranderingen (erker) is het pand c.a. karakteristiek voor de tijd van het ontstaan en is van algemeen belang wegens zijn schoonheid op zichzelf, alsmede in verband met de omgeving (art. 1 lid 1 sub a, b en c van de gemeentelijke monumenten verordening).

Nu dit pand bovendien voldoet aan de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde basisnormen a en b, alsmede aan de daarop aansluitende meerwaarden nrs 1, 2, 4 en 7, moet het als waardevol en het behouden waard worden beschouwd.



Voor en rechterzijgevel Villa Casa Cara – 2016.

Foto: Fred Uittenbogaard / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND