


Doorrijschuur
Fraterwaard 3
6955 JH Ellecom

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000158
Inschrijving register 20 februari 2009
Kadastrale aanduiding Dieren S 421, S 1231



Historie en ligging:

Aan de zuidzijde van de weg van Dieren naar Doesburg bevindt zich deze opvallende doorrijschuur die gelegen is naast een voormalige boerderij annex veerhuis. De schuur is gebouwd in het talud van de dijk waarop de weg gelegen is. De weg bevindt zich op de grens van de Fraterwaard en de Beimerwaard.

De schuur dateert waarschijnlijk uit negentiende eeuw en vormt het enige voorbeeld van een gepotdekselde schuur van bovengenoemd type in de gemeente Rheden. De schuur is in het verleden aan de zuidzijde (achtergevel) vergroot.

Plattegrond en opbouw:

De schuur is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft één bouwlaag onder een schilddak met uileborden met de nok evenwijdig aan de weg. Het schilddak heeft boven de zijgevels een overstek die middels een verticale beplanking aansluit op de zijgevels. Het achterschild is boven de aanbouw doorgetrokken. Het dak is gedekt met rode en gesmoorde oud Hollandse pannen. De schuur is van gepotdekselde wanden voorzien met uitzondering van de achtergevel die in baksteen opgetrokken. Oorspronkelijk was ook deze gevel van een potdekseling voorzien.

Voorgevel:

Deze gevel is blind uitgevoerd.

Linker zijgevel:

De linker zijgevel is voorzien van een rechtgesloten deeldeuropening met een hoge dubbele deeldeer. Rechts hiervan bevindt zich een rechtgesloten staldeurtje.

Achtergevel:

Deze in baksteen opgetrokken gevel is voorzien van vier stalramen.

Rechter zijgevel:

De rechter zijgevel is voorzien van een rechtgesloten deeldeuropening met een rechtgesloten hoge dubbele deeldeer. Rechts hiervan bevindt zich een rechtgesloten staldeurtje. Uiterst rechts bevindt zich in de gevel een tweede staldeurtje.

Reden van plaatsing:

De schuur bezit stedenbouwkundige waarde:

- als onderdeel van het historische gegroeide buitengebied van Ellecom. De schuur is van belang van belang voor de instandhouding van het oorspronkelijke beeld;
- vanwege de beeldbepalende situering aan de weg van Dieren naar Doesburg in het talud van de dijk naast het voormalige veerhuis. Als zodanig heeft een zeldzaamheidswaarde in relatie met de omgeving.

De schuur bezit architectuurhistorische waarde:

- vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. De schuur valt op door de gepotdekselde wanden;
- als goed voorbeeld van doorrijschuur met gepotdekselde wanden. De waarschijnlijk 19de eeuwse schuur vormt het enige voorbeeld in de gemeente Rheden van dergelijk vrijwel volledig in hout opgetrokken doorrijschuur.

De schuur bezit cultuurhistorische waarde:

- vanwege de relatie met het naastgelegen voormalige veerhuis. De schuur heeft een historische waarde als onderdeel van het voormalige verhuiscomplex en herinnert aan het hier gelegen veer naar Doesburg.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2b, en 3a. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 9 e.v. van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel en rechterzijgevel - 2016 Foto: Driekus Wolsink / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND