


Huize Salem
Zutphensestraatweg 4
6955 AH Ellecom

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000170
Inschrijving register 18 februari 2009
Kadastrale aanduiding Dieren S 1238



Historie en ligging:

Dit pand is rond 1900 gebouwd aan de zuidzijde van de Zutphensestraatweg te Ellecom en staat bekend als Huize Salem. Oorspronkelijk zou het ondermeer als diaconessenhuis en als pension hebben gediend. Het huis bevindt zich direct aan de straat en is daarvan gescheiden door een ijzeren spijlenhek. In het interieur van het voorhuis bevindt zich nog een stucplafond met roosmotieven.

Aan de westzijde sluit het erf aan van de op de hoek van de Binnenweg en Zutphensestraatweg gelegen boerderij Zutphensestraatweg 2e-2f. Het achterhuis van het pand is voorzien van een moderne rechthoekige en platgedekte aanbouw, die gedeeltelijk uit ouder metselwerk bestaat. Deze aanbouw valt niet onder de bescherming.

Plattegrond en opbouw:

Het pand bestaat uit een voorhuis en een achterhuis. Het dwars geplaatste voorhuis heeft twee bouwlagen en een zolder en heeft een overstekend zadeldak dat is belegd met rode tuiles du nord pannen. Dit dak rust op houten geprofileerde schoren en heeft op het achterschild een schoorsteen. Ter plaatse van het middenrisaliet in de voorgevel bevindt zich een houten topgeveltje met windveren. Aan beide zijanten is het dak afgesloten met een met hout dichtgezet schijnsant met makelaar en windveren. De houten schoren rusten op een rond het voorhuis lopende, geprofileerde stucijst. Het metselwerk daarboven heeft een omkadering in oranje baksteen. Het achterhuis heeft twee lagere bouwlagen en is bedekt met een flauw hellend zadeldak met een onbekende dekking. Alle gevels van het huis zijn in kruisverband gemetseld en hebben een omlopende gepleisterde plint. Het voorhuis is op de hoeken gedecoreerd met gepleisterde hoekblokken. Alle vensteropeningen zijn licht getoogd aan de bovenzijde.

Voorgevel:

De voorgevel heeft over de hele breedte een houten veranda waaronder zich rechts een serre bevindt. Deze oorspronkelijke veranda heeft een hellend dak dat met asfaltpapier is bedekt en heeft zes staanders en een opengewerkt 'fries' aan de bovenzijde. De zijwand links is met glasruiten van verschillend formaat gevuld, de zijwand rechts vormt de linkerzijwand van de serre. Deze serre heeft schuifdeuren aan de voorzijde. Links van de serre bevindt zich de voordeur van het huis, een paneeldeur met gietijzeren deurroosters waarop mensenhoofdjes zijn weergegeven. Boven de deur een bovenlicht. Links van de deur een 2-ruits schuifdeur. De verdieping bevat drie 4-ruits stolpramen met 2-ruits bovenlichten in licht getoogde vensteropeningen. De luiken van deze ramen zijn verdwenen. Boven de ramen en deuren bevinden zich strekken die aan de bovenzijde met een smalle laag verblendsteen zijn afgewerkt.

Linker zijgevel:

De zijgevel van het voorhuis heeft een 2-ruits schuifdeur met een bovenlicht en daarboven een 4-ruits stolpraam met een 2-ruits bovenlicht. Ter plaatse van de zolder zit een 4-ruits getoogd stolpraam. De zijgevel van het onderkelderde achterhuis heeft op de eerste bouwlaag een zijdeur met links daarvan een 6-ruits schuifraam en een 6-ruits raam met een uitzetbaar bovenlicht. Op de verdieping bevinden zich een 4-ruits stolpraam met een 2-ruits bovenlicht en een 2-ruits naar voren geplaatst stolpraam met 2-ruits bovenlicht.

Achtergevel:

Het zichtbare gedeelte van de achtergevel van het achterhuis heeft op de verdieping drie 4-ruits stolpramen met een 2-ruits bovenlicht met rechts daarvan een enkel smal raampje.

Rechter zijgevel:

De zijgevel van het voorhuis heeft dezelfde indeling als de linkerzijgevel. Het achterhuis heeft drie 4-ruits stolpramen met 2-ruits bovenlichten. Ook op de verdieping bevinden zich drie stolpramen met 2-ruits bovenlichten. Hier zijn echter de onderramen vernieuwd en naar voren geplaatst.

Reden van Plaatsing:

Het object heeft stedenbouwkundige waarde:

-als karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de waardevolle, voornamelijk uit de periode 1850-1940 daterende, vooral uit voormalige pensions en villa's bestaande lintbebouwing aan de Zutphensestraatwgc. Er is tevens sprake van een zeldzaamheidswaarde voor wat betreft de relatie met de omgeving.

Het object bezit architectuurhistorische waarde:

- vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de bijzondere detaillering en het materiaalgebruik. Het achterhuis heeft wijzigingen ondergaan.
-als goed en voor het laatste kwart van de negentiende eeuw kenmerkend voorbeeld van een in eclectische stijl gebouwde villa die zich kenmerkt door ondermeer de gepleisterde hoeklisenen en de veranda over de hele gevelbreedte. Het pand voeg zich goed in het straatbeeld. Ook het straathek draagt bij aan de monumentale waarde.

Het object bezit cultuurhistorische waarde:

-vanwege de voormalige functie als diaconessenhuis en pension.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b,1d,2a,2b en 3a. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 9 e.v. van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel en linkerzijgevel Huize Salem - 2016

Foto: Fred Uittenbogaard / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND