


Villa Boszicht
Zutphensestraatweg 32
6955 AH Ellecom

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000174
Inschrijving register 18 februari 2009
Kadastrale aanduiding Dieren S 548



Historie en ligging:

Deze fraaie villa is gelegen aan de oostzijde van de Zutphensestraatweg en kwam blijkens een stichtingssteen in 1884 tot stand in een eclectische stijl als herbouw van een ouder, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 19de eeuw daterend pand. De herbouw betrof vooral het huidige voorhuis. Het oudere pand dat ten dele in het huidige achterhuis nog aanwezig is was vermoedelijk een boerderij van het hallehuistype die met het achterhuis naar de weg gekeerd was. Het huidige achterhuis vormde naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk het voorhuis. Zowel onder het voorhuis als onder het achterhuis bevindt zich een kelder met een tongewelf.

De middentravee van de voorgevel was oorspronkelijk voorzien van een serre die na de verbreding van de straatweg met uitzondering van het basement afgebroken is. Twee terra-cotta consoles van de serre zijn bewaard gebleven. Het pand wordt omgeven door een tuin.

Plattegrond en opbouw:

Het pand heeft een van het Gelderse T-huis afgeleide plattegrond en is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. Het éénlaags voorhuis heeft een met een verdieping verhoogde middentravee onder een zadeldak. De traveeën aan weerszijden zijn voorzien van dwars geplaatste afgewolfde zadeldaken. Zowel het voorhuis als het achterhuis is voorzien van een schoorsteen. De voor- en achtergevel van het voorhuis worden afgesloten door bakgoten op klossen. De zijgevels van het voorhuis en de achtergevel zijn voorzien van windveren. Het achterhuis heeft een zadeldak dat evenals de reeds genoemde daken gedekt is gesmoorde Hollandse pannen. De achtergevel van het pand is witgepleisterd. De gevels van het achterhuis worden afgesloten door mastgoten. Het pand is met uitzondering van het voorhuis voorzien van een gepleisterde grijs gesausde plint. De ingang van het pand is gelegen in de linker zijgevel.

Voorgevel:

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft drie traveeën. Op de hoeken bevinden zich kalkstenen negblokken. De terugspringende middentravee heeft twee bouwlagen die afgesloten worden door een puntgevel. De middentravee is op de begane grond, waar zich oorspronkelijk een serre bevond, witgepleisterd en heeft hier twee gekoppelde door rondbogen afgesloten muuropeningen met dubbele deuren en 2-ruits halfronde bovenlichten. De fraaie betegelde vloer van de serre is nog bewaard gebleven. Door het terugspringen van de gevel zijn op de verdieping pilasterachtige muurdammen op de hoeken ontstaan die het overstekende dak dragen. De verdieping heeft een door een strek met kalkzandstenen aanzet- en sluitstenen afgesloten Frans balkon met dubbele balkondeuren en een gietijzeren balkonhekje. Het bovenlicht heeft een 8-ruits indeling. Aan weerszijden bevinden zich persiennes. In de geveltop, die door een kalkzandstenen lijst van de onderliggende gevel gescheiden wordt, bevindt zich een klein smal, door een strek afgesloten, venster met een tweeruits raam.

Beide zijtraveeën hebben ieder een door een strek met kalkzandstenen aanzet- en sluitstenen afgesloten venster voorzien van een 6-ruits schuifraam. De gevel wordt hier afgesloten door een gepleisterde architraaflijst en fries waarboven zich een bakgoot bevindt.

Linker zijgevel:

De gevel van het voorhuis heeft links een paneeldeur met een enkelruits bovenlicht en rechts dubbele tuindeuren. Rechts van de ingang staat los tegen de muur een in hardsteen uitgevoerde stichtingssteen met de tekst HERBOUWD / 6 NOV. 1884 / H. KLEINHOUT. De verdieping heeft een vergroot venster met een tweedelig raam. Boven het venster bevindt zich een gepleisterde sierlijst.

Het achterhuis heeft links een door een rollaag afgesloten venster met een 4-ruits schuifraam met aan weerszijden luiken. Het hiernaast liggende geveldeel is iets hoger opgetrokken onder een opgewipt dak en heeft een eenvoudige houten deur met een tweeruits bovenlicht en een driezijdige uit ca. 1920-1930 daterende driezijdige erker.

Achtergevel:

De gepleisterde achtergevel heeft van links naar rechts een klein getralied venster met een 4-ruits draairaam, een paneeldeur met een smal 3-ruits bovenlicht, een klein venster met een 4-ruits schuifraam, een smal venster met een 5-ruits raam en tenslotte uiterst rechts een 4-ruits raam. De verdieping heeft twee vensters met stolpramen en 8-ruits bovenlichten.

Rechter zijgevel:

Het voorhuis heeft op de begane grond een door een strek met kalkzandstenen aanzet- en sluitstenen afgesloten venster dat voorzien is van een enkelruits schuifraam met een tweeruits schuifraam. De verdieping heeft een klein venster dat afgesloten wordt door een strek met kalkzandsteen sluitsteen met erboven een gepleisterde sierlijst. Het venster is voorzien van een 4-ruits schuifraam. De terugspringende gevel van het achterhuis heeft van links naar rechts een venster met een 4-ruits schuifraam, een deur met een 4-ruits raam en een venster met een 6-ruits stolpraam.

Interieur:

Het pand bevat nog meerdere waardevolle interieuronderdelen waarbij in het voorhuis ondermeer de paneeldeuren, diverse stucplafonds en het trappenhuis bewaard zijn gebleven.

Bijgebouwen:

In de achtertuin bevindt zich een eenlaags gepleisterd schuurtje onder een zadeldak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van het ensemble waardevolle, voornamelijk uit de periode 1850-1940 daterende en vooral uit voormalige pensions en villa's bestaande lintbebouwing aan de Zutphensestraatweg.
- het pand heeft een zeldzaamheidswaarde qua aanleg, structuur en relatie met de omgeving.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- vanwege de sinds 1884 vrij gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaal gebruik.
- als voorbeeld van een laat 19de eeuwse villa (met een ouder achterhuis) met een door het eclecticisme beïnvloedde detaillering.
- vanwege diverse waardevolle nog bewaard gebleven oorspronkelijke interieuronderdelen.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c en 2d. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 9 e.v. van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel en linkerzijgevel - 2016 Foto: Els van Leening / fotoclub Veluwezoom © CC BY-NC-ND