


Jonkvrouwe Brantsenschool
Dorpsstraat 70
6991 HH Rheden

Monumentgegevens

Monumentnummer 0000201
Inschrijving register 21 december 1999
Kadastrale aanduiding Rheden C 903



Historie en ligging:

Deze markant op de hoek van de Dorpsstraat en de Kerkstraat gelegen voormalige Jonkvrouwe Brantsenschool werd rond 1905 gebouwd in de trant van de overgangs-architectuur uit die jaren. Deze term is van toepassing op veel bouwwerken die rond de eeuwwisseling zijn ontstaan en die een overgang vormen van de neostijlen en historisme naar een meer moderne, niet of nog weinig aan historische stijlelementen gebonden architectuur. Vaak is er al sprake van een typologische vernieuwing in plattegrond en opstand. Over het algemeen is er sprake van het door elkaar gebruiken van elementen uit de Neo-Renaissance, Chaletstijl en Art Nouveau/Jugendstil, naast Berlagiaanse en rationalistische kenmerken. Bovenstaande uit zich met name in de combinatie van baksteen met verschillende kleuren verblendsteen, lateien uitgevoerd in hard- of cementtenen of ijzeren profielbalken, topgevels met sierspanten en/of pseudovakwerk en ajourwerk, rond- of hoefijzerbogen boven deuren en vensters. Typisch is ook het gebruik van elementen uit de Neo-Renaissance als speklagen en blinde segmentboogjes met siermetselwerk. Deze worden echter niet meer in pleister uitgevoerd doch in verblendsteen.

Plattegrond en opbouw:

Het in kruisverband opgetrokken schoolgebouw telt één bouwlaag en is opgetrokken op een rechthoekige grondslag. Het pand wordt afgedekt door een samengesteld zadeldak voorzien van gesmoorde platte Friese pannen. De dakpartij is aan de randen voorzien van houten bakgoten op klossen. De gevels zijn boven een gemetselde plint, die wordt afgesloten door een waterslaglijst, voorzien van sierlagen van verblendsteen, waarvan de tweede laag telkens om de afsluitende rollaag van de vensters loopt. Boven de vensters in de topgevels is bevindt zich een kleine sierlaag boven de rollagen. De vensters van het gebouw bevatten afwisselend houten kozijnen met twee en drie gekoppelde 2-ruits schuiframen met enkelruits bovenlicht. Alle vensters worden afgesloten door een halfsteens rollaag en hebben houten (?) lekdorpels. Thans is de bestrating rond het schoolgebouw vervangen, vernieuwd? De toegang van het gebouw wordt voorafgegaan door een pseudo-terras in een symmetrische opzet. Hierin bevindt zich de centrale toegang met een bestrating van klinkers. Deze wordt aan beide zijden geflankeerd door gemetselde bloembakken met hiernaast twee gemetselde treden wederom geflankeerd door gemetselde bloembakken.

Voorgevel:

De symmetrisch ingedeelde voorgevel telt vier sierlagen. Boven de plint bevinden zich aan de linker- en rechterzijde drie gekoppelde schuiframen. Centraal in de gevel bevindt zich een deurkozijn op hardstenen neuten en dorpel. Het kozijn bevat een groen geverfde paneeldeur met een 3-ruits bovenlicht. Het centrum van de gevel wordt afgesloten door een aangekapte topgevel. Hierin bevinden zich twee gekoppelde kleine schuiframen. Aan de rand van het dakschild bevinden zich geprofileerde windveren en geprofileerde houten

bakgoten op klossen. De flankerende dakschilden naast de topgevel hebben een geprofileerde houten bakgoot.

Linker zijgevel:

De gevel heeft aan de rechterzijde boven de plint een kozijn met drie gekoppelde schuiframen. De rechterzijde van de gevel wordt afgesloten door een topgevel, met daarin een kozijn voorzien van twee kleinere gekoppelde schuiframen. Boven de topgevel is de dakrand voorzien van een geprofileerde windveer en een geprofileerde houten bakgoot op klossen. Links achter de topgevel springt de gevel gedeeltelijk terug, waarachter de gevel is voorzien van een kozijn met twee gekoppelde schuiframen. Links van dit venster bevindt zich een deurkozijn op hardstenen dorpel en neuten, dat is voorzien van een groei geverfde paneeldeur. Het achterste deel van de gevel is voorzien van een kozijn met een enkel schuifraam. De dakrand van het terugspringende geveldeel is afgesloten door een geprofileerde houten bakgoot.

Achtergevel:

Boven de plint is de gevel voorzien van twee kozijnen met telkens drie gekoppelde schuiframen. Aan de rechterzijde bevindt zich een deurkozijn op hardstenen dorpel en neuten, voorzien van een groen geverfde paneeldeur met enkelruits bovenlicht. Boven dit kozijn is een gevelsteen aangebracht met het jaartal 1897. In de topgevel bevindt zich een kozijn met twee kleine gekoppelde schuiframen. De dakrand boven de topgevel wordt afgesloten door een geprofileerde bakgoot op klossen.

Rechter zijgevel:

De rechterzijde van de gevel is identiek aan die van de linker zijgevel. Het terugspringende gevel is aan de linkerzijde voorzien van een kozijn met twee gekoppelde schuiframen. Aan de afsluitende rechterzijde bevindt zich een kozijn met drie gekoppelde schuiframen. De dakrand van het terugspringende deel van de gevel is voorzien van een geprofileerde houten bakgoot.

Reden van plaatsing:

Het pand bezit stedenbouwkundige waarde:

- als karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de 19de en vroege 20ste -eeuwse daterende bebouwing aan de Dorpsstraat, het oorspronkelijke centrum van Rheden. Hoewel veel panden in onderdelen gewijzigd zijn heeft de straat haar oorspronkelijke karakter redelijk goed bewaard.

Het pand bezit architectuurhistorische waarde:

- vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik.
- als goed voorbeeld van een dorpsschool uit de vroege twintigste eeuw met kenmerken van de voor deze periode karakteristieke Overgangsarchitectuur.

Het pand bezit cultuur-historische waarde:

- als voormalige school is het pand van sociaalhistorisch belang voor het dorp Rheden.

Voldoet aan de basisnormen a en b alsmede aan de meerwaarden 1b, 1d, 2a, 2c en 3b. Op grond van bovenstaande voldoet het pand aan artikel 9 e.v. van de gemeentelijke monumentenverordening.



Voorgevel en linkerzijgevel Jonkvrouwe Brantsenschool - 2016

Foto: Marjo Hendrix / fotoclub Veluwezoom © CC BY-SA