


Herenhuis Het spijker
Rosendaalselaan 1, 6891 DB Rozendaal

Monumentgegevens

Monumentnummer 32956
Inschrijving register 11 januari 1968
Kadaster deel/nr 82892/14
Kadastrale aanduiding Rozendaal C 1037



Rosendaalselaan 1, 6891 DB te Rozendaal

Herenhuis en bijgebouw

Deftig HERENHUIS (XIX A) van parterre en verdieping met omlopend schilddak. Dit voorname herenhuis dat al op zeventiende eeuwse kaarten wordt vermeld verkreeg zijn huidige verschijningsvorm grotendeels in de loop van de negentiende eeuw. 2.

BIJGEBOUW.

Redengevende beschrijving Historie en ligging: Het karakteristieke bijgebouw had oorspronkelijk waarschijnlijk de functie van bakhuisje en is gelegen aan de zuidzijde van het herenhuis. Het bakhuisje is gelegen aan de rand van een fraaie tuin, waarin zich tevens een laat negentiende-eeuws houten prieel bevindt. Het vermoedelijke bakhuisje dateert hoogstwaarschijnlijk uit de tweede helft van de negentiende eeuw. In de loop van de twintigste eeuw heeft het gebouwtje vermoedelijk enige wijzigingen ondergaan. Zo lijkt de schoorsteen deels vernieuwd en mogelijk verkregen de vensters in de voorgevel en de rechter zijgevel door vergroting hun huidige vorm.

Plattegrond en opbouw:

Het bakhuisje is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft één bouw- laag onder door windveren afgesloten zadeldak met de nok haaks op de weg. Het dak is belegd met gesmoorde en rode oudhollandse pannen. In het linker dakschild bevindt zich een hoog opgetrokken bakstenen schoorsteen. Het gebouw is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. De gevels zijn deels gepleisterd en volledig wit gesausd.

Voorgevel: De voorgevel is nagenoeg symmetrisch ingedeeld en heeft in het midden een liggend venster dat voorzien van twee gekoppelde enkelruits ramen.

Linker zijgevel: Deze gevel bezit in het midden een door een rollaag afgesloten deuropening waarin zich een eenvoudige opgeklampte deur bevindt.

Achtergevel: De achtergevel bezit een recht gesloten venster met twee gekoppelde enkelruits ramen.

Rechter zijgevel: Deze gevel heeft twee vensters die ieder van twee gekoppelde enkelruits ramen voorzien zijn.

Interieur: Het gebouwtje is verdeeld in twee kamers met een bovenliggende zolder. De kamer aan de voorzijde is voorzien van een stookplaats met een eenvoudige houten schoorsteenmantel. Een bakoven is niet meer aanwezig.

Waardering:

- het gebouw is typologisch van belang als een redelijk gaaf bewaard voorbeeld van bakhuisje uit de tweede helft van de negentiende eeuw;
 - het gebouw valt op door de esthetische kwaliteiten van de hoofdvorm, de voor het bouw type kenmerkende detaillering en het materiaalgebruik.
 - het gebouw bezit in het interieur nog verschillende oorspronkelijke onderdelen waaronder een schouw.
 - het bakhuisje heeft een ensemblewaarde in relatie tot het naastgelegen woonhuis en vormt met het woonhuis een beeldbepalend onderdeel van de historisch gegroeide dorpskern.
3. PRIËEL (ca. 1890-1910) behorend bij en gelegen aan de noordzijde van het rijksmonument 'Het Spijker'. Het in hout opgetrokken prieeltje is gebouwd op een zeshoekige plattegrond en is samengesteld uit een stijl- en regelwerk met (kraal?)schroten. Het zeszijdig tentdak is voorzien van een nog slechts gedeeltelijk aanwezige, in ajourwerk uitgevoerde, daklijst. Het tentdak wordt aan de twee, op het zuidoosten georiënteerde open zijden ondersteund door een stijl. Het tentdak is voorzien van een niet-oorspronkelijke bitumineuze bedekking.

Waardering Architectuurhistorische waarden:

- het object is van belang als een vrij gaaf bewaard voorbeeld van een eenvoudig prieel uit de jaren rond de vorige eeuwwisseling;
- het prieel valt op door de esthetische kwaliteiten van de hoofdvorm en de voor het bouw type kenmerkende detaillering en materiaalgebruik.

Stedenbouwkundige waarden:

- het prieel heeft een ensemblewaarde in samenhang met het naastgelegen woonhuis bakhuisje en tuin en vormt hiermee een beeldbepalend onderdeel van de historisch gegroeide dorpskern van Rozendaal.

Cultuurhistorische waarden:

- het prieel is illustratief voor de ontwikkelingen in het buiten wonen en de tuinarchitectuur in de late negentiende eeuw en de vroege twintigste eeuw

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie	Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Ja	Woningen en woningbouwcomplexen	Werk-woonhuis	



Herenhuis en bijgebouw(2010)

Foto: Willemjans © CC BY-SA 3.0